

Kejadian Bencana di Kota Magelang Tahun 2017

No.	Waktu Kejadian	Jenis Bencana	Lokasi	Kelurahan	Kerugian/Korban	Volume kerusakan	Keterangan
JANUARI							
1	Jumat 6 Januari 2017 03.30 WIB	Tanah longsor	Jambesari RT 02 RW 11	Wates	- Tidak ada korban jiwa - Tebing samping rumah Bpk. Sukirno		Disebabkan oleh hujan deras
2	Jumat 13 Januari 2017 22.00 WIB	Rumah Roboh	Malangan RT 03 RW 05	Tidar Utara	- Tidak ada korban jiwa - Pondasi rumah Bpk. Suroso terkikis hujan sehingga rumah roboh	1 unit	Disebabkan oleh hujan deras
3	Jumat 13 Januari 2017 22.00 WIB	Tebing Longsor	Kiringan RT 04 RW 03	Tidar Utara	- Tidak ada korban jiwa - Tebing longsor samping rumah milik Bpk. Toyo		Disebabkan oleh hujan deras
4	Jumat 13 Januari 2017 22.00 WIB	Talud longsor	Tidar Dudan RT 02 RW 11	Tidar Utara	- Tidak ada korban jiwa - Talud rumah Ibu Neni		Disebabkan oleh hujan deras
5	Ahad 15 Januari 2017 16.30 WIB	Tanah/Jalan Longsor	Pongangan RT 01 RW 12	Wates	- Tidak ada korban jiwa	p=10 m, t=2 m	Disebabkan oleh hujan deras
6	Ahad 15 Januari 2017 17.00 WIB	Tanah Longsor	Meteseh Utara RT 01 RW 13	Magelang	- Tidak ada korban jiwa - Kerugian ± Rp 15 juta - Kerusakan rumah Bpk. Slamet - Kerusakan rumah Bpk. Teguh	p=7 m, t=2 m p=10 m, t=2,5 m	Disebabkan oleh hujan deras. Dilakukan kerja bhakti massal membuat tanggul sementara untuk menghindari longsor susulan oleh PMI, Tagana, Garda Rescue, TNI, Polri dan warga.

No.	Waktu Kejadian	Jenis Bencana	Lokasi	Kelurahan	Kerugian/Korban	Volume kerusakan	Keterangan
7	Ahad 15 Januari 2017 16.00 WIB	Tanah/Talud Longsor	Nambangan RT 06 RW 18	Rejowinangun Utara	- Tidak ada korban jiwa - Kerusakan rumah Bpk. Dasno - Kerusakan rumah Bpk.Darno		Disebabkan oleh hujan deras
8	Ahad 15 Januari 2017 16.00 WIB	Tanah/Talud Longsor	Nambangan RT 05 RW 19	Rejowinangun Utara	- Tidak ada korban jiwa - Longsor menutup jalan depan rumah Bpk. Kardiyo dan Ibu Sumarah		Disebabkan oleh hujan deras
9	Ahad 15 Januari 2017 16.00 WIB	Banjir/air meluap	Sungai Kedali RT Nambangan RT 05 RW 19	Rejowinangun Utara	- Tidak ada korban jiwa - Luapan air menggenangi rumah Bpk. Zaki Jamaluddin	p=10 m, t=2 m	Disebabkan oleh hujan deras
10	Ahad 15 Januari 2017 16.30 WIB	Tanah/Talud Longsor	Samban Kidul RT 03 RW 06	Panjang	- Tidak ada korban jiwa - Talud/tembok rumah longsor milik Ibu Sri Murniati - Kerugian ± Rp 50 juta	p=25 m, t=3 m	Disebabkan oleh hujan deras
11	Ahad 15 Januari 2017 16.30 WIB	Banjir/air meluap	Bogeman Timur RT 07 RW 02	Panjang	- Tidak ada korban jiwa - Rumah kediaman Bpk. Joko Sulistyو terendam air luapan Sungai Kedali - Kerugian ± Rp 700 ribu berupa ternak ayam sebanyak 12 ekor dan bibit ikan 800 ekor	Genangan air ± 1 m luas 5 m x 6 m	Disebabkan oleh hujan deras

No.	Waktu Kejadian	Jenis Bencana	Lokasi	Kelurahan	Kerugian/Korban	Volume kerusakan	Keterangan
12	Ahad 15 Januari 2017 18.00 WIB	Talud dan Fondasi Longsor	Kwayuhan RT 09 RW 08	Gelangan	- Tidak ada korban jiwa - Talud/fondasi tebing perumahan Gelangan Regency longsor milik developer (pengembang) - Kerugian ± Rp 10 juta		Disebabkan oleh hujan deras Pihak pengembang diminta membersihkan longsor dan membangun kembali talud demi keamanan dan kenyamanan warga penghuni perumahan
13	Ahad 15 Januari 2017 16.30 WIB	Talud/jalan longsor	Pongangan RT 01 RW 12	Wates	- Tidak ada korban jiwa - Talud jalan penghubung Pongangan Kelurahan Wates dan Jl. Ketepeng Kelurahan Gelangan	p=10 m; t=2 m	Disebabkan oleh hujan deras
14	Ahad 15 Januari 2017 16.00 -18.00 WIB	Banjir/air meluap	Perumahan Tuk Songo RT 02 RW 03 dan RT 04 RW 12	Cacaban	- Tidak ada korban jiwa - Talud Perumahan Tuk Songo jebol	p=10 m, t=75 cm	Disebabkan oleh hujan deras
15	Selasa 17 Januari 2017 15.30 WIB	Banjir/air meluap	RT 02 dan RT 03 RW 02	Magersari	- Tidak ada korban jiwa - Rumah Ibu Widati dan Ketua RT 02 RW 02 tergenang ±30 cm	Genangan air sepanjang 100 m	
16	Ahad 22 Januari 2017 16.00 WIB	Talud longsor	RT 03 RW 02	Jurangombo Utara	- Tidak ada korban jiwa - Status tanah milik PSDA Probolo, di atasnya berdiri bangunan kediaman Bpk. Bakri - Kerugian ± Rp 25 juta	p=12 m, t=4 m	Disebabkan oleh hujan deras
FEBRUARI							
NIHIL							

No.	Waktu Kejadian	Jenis Bencana	Lokasi	Kelurahan	Kerugian/Korban	Volume kerusakan	Keterangan
	MARET						
17	Rabu 1 Maret 2017 16.00 WIB	Angin Puting Beliung	Sepanjang Jalan Gatot Soebroto di lingkungan Akmil	Jurangombo Selatan Magersari Jurangombo Utara	- Tidak ada korban jiwa	12 pohon peneduh berukuran besar roboh	Disertai hujan deras
18	Rabu 1 Maret 2017 16.30 WIB	Angin Puting Beliung	RT 04 RW 09	Cacaban	- Tidak ada korban jiwa - Atap rumah Ibu Umi rusak: = Dapur = Kamar tidur - Kerugian ± Rp 5 juta	p=7 m, l=7 m p=8 m, t=4 m	Disertai hujan deras
19	Rabu 1 Maret 2017 16.00 WIB	Tembok Roboh	Taman Makam Giri Loyo	Jurangombo Selatan	- Tidak ada korban jiwa - Pagar tembok makam roboh	p=40 m, t=4 m	Disebabkan oleh hujan deras disertai angin ribut
20	Rabu 1 Maret 2017 17.00 WIB	Tembok Roboh	Taman Makam Pahlawan I Giri Darmo Loyo	Jurangombo Selatan	- Tidak ada korban jiwa - Pagar tembok makam roboh	p=15 m, t=1,5 m	Disebabkan oleh hujan deras disertai angin ribut
21	Rabu 1 Maret 2017 21.40 WIB	Kebakaran	Jagoan I No.431 RT 04 RW 05	Jurangombo Utara	- Tidak ada korban jiwa - Perabotan rumah milik Fajar Yogi Nugroho terbakar - Kerugian ± Rp 25 juta		Disebabkan nyala lilin pada saat listrik padam
22	Kamis 2 Maret 2017 17.00 WIB	Talud longsor	Bengkel Las Sumber Jaya Jl. Urip Sumoharjo RT 05 RW 12	Wates	- Tidak ada korban jiwa - Bengkel Las milik Bpk. Beni Roboh - Kerugian ± Rp 20 juta	p=16 m, t=6 m	Disebabkan oleh hujan deras

No.	Waktu Kejadian	Jenis Bencana	Lokasi	Kelurahan	Kerugian/Korban	Volume kerusakan	Keterangan
APRIL							
23	Senin 24 April 2017 19.45 WIB	Talud Longsor	Mushola Al Fatih RT 01 RW 08 (Kompleks TNI AD Jendralan)	Cacaban	- Tidak ada korban jiwa - Kerugian ± Rp 5 juta	p=2 m, t=2 m	Disebabkan oleh hujan deras
24	Sabtu 29 April 2017	Pagar tembok robok	Gunung Tidar (Batas dengan Kampung Tidar Baru)	Magersari	- Tidak ada korban jiwa	p=326 m, t=2 m	Disebabkan oleh hujan deras
MEI							
25	Jumat 26 Mei 2017	Pagar tembok robok	UPTD BLK (Balai Latihan Kerja)	Kedungsari	- Tidak ada korban jiwa - Kerugian ± Rp 10 juta	p=16 m, t=2,5 m	Disebabkan oleh hujan deras
JUNI							
NIHIL							
JULI							
NIHIL							
AGUSTUS							
26	Sabtu 05 Agustus 2017	Kebakaran	Meteseh Jayengan RT 03 RW 12	Magelang	- Rumah Ibu Mariyam - Tidak ada korban jiwa - Kerugian ± Rp 20 juta	luas bangunan lebih kurang 140 m ²	Api berasal dari dapur
27	Kamis 10 Agustus 2017 14.00 WIB	Atap Rumah Robok	Nambangan RT 01 RW 19	Rejowinangun Utara	- Rumah Bapak Surahmad - Tidak ada korban jiwa - Kerugian ± Rp 10 juta		Disebabkan oleh angin kencang
28	31 Agustus 2017	Kebakaran	Tidar Sari	Tidar Selatan	- Gudang toko kelontong		

No.	Waktu Kejadian	Jenis Bencana	Lokasi	Kelurahan	Kerugian/Korban	Volume kerusakan	Keterangan
	SEPTEMBER						
29	Selasa 19 September 2017 15.30 WIB	Kebakaran	Botton Kopen RT 05 RW 07	Magelang	- Tidak ada korban jiwa - Kerugian ± Rp 2 juta		
29	Selasa 19 September 2017 15.30 WIB	Kebakaran	Botton Kopen RT 05 RW 07	Magelang	- Rumah Bpk. Haryono - Tidak ada korban jiwa - Kerugian ± Rp 15 juta	bangunan tinggal 3x6 m	
30	Sabtu 23 September 2017 15.15 WIB	Kebakaran	Tejosari RT 08 RW 07	Magersari	- Rumah Bpk. Rajimin - Korban 1 orang a.n. Bpk. Rajimin (luka bakar 60%) kemudian MD - Kerusakan: - Rumah beserta perabot - Alat-alat produksi bakpao - 2 unit sepeda motor - Total kerugian ± Rp 210 juta	luas bangunan lebih kurang m ²	Penyebab tabung kompor dengan bahan bakar campuran solar dan bensin meledak
31	Jumat 29 September 2017 19.30 WIB	Rumah Roboh	Jambon Wot RT 05 RW 06	Cacaban	- Rumah Bpk. Budi Suyanto ditempati anaknya Agus Sriyadi - Kerusakan: Usuk, blandar dan tembok - Kerugian ± Rp 7,5 juta	bangunan rumah ukuran 4x6 m	Penyebab kondisi bangunan sudah tua/rapuh
	OKTOBER						

No.	Waktu Kejadian	Jenis Bencana	Lokasi	Kelurahan	Kerugian/Korban	Volume kerusakan	Keterangan
	NOVEMBER						
	DESEMBER						